

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Полярно-Альпийский ботанический сад – институт им. Н.А. Аврорина
Кольского научного центра Российской академии наук**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА №5
ДЛЯ СТОЛЯРА, РАБОТНИКА СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ
ПАБСИ КНЦ РАН**

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для столяра, работника столярной мастерской – Федерального Государственного бюджетного учреждения науки Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра Российской академии наук (далее – ПАБСИ КНЦ РАН, учреждение), а также устанавливает порядок выполнения требований охраны труда при осуществлении столярных работ в ПАБСИ КНЦ РАН.

1.2. В настоящей инструкции устанавливаются Государственные нормативные требования охраны труда, изложенные в ст. 211 «Государственные нормативные требования охраны труда» ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021), а также содержащихся в федеральных законах, и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, и в законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, в том числе устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, при осуществлении работ.

1.3. Настоящая инструкция разработана с учетом требований ст. 212 ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021).

1.4. Настоящая инструкция разработана с учётом Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными Приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н.

1.5. Настоящая инструкция руководствуется требованиями Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 ред. от 30.11.2016); ГОСТ 12.0.004-2015. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

1.6. В ПАБСИ КНЦ РАН к самостоятельной работе, и к работе со столярным и плотницким инструментом, а также на деревообрабатывающих станках и оборудовании, при выполнении столярных, и иных видов работ допускаются лица не моложе 18 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие профессиональное обучение (диплом, удостоверение и др.), соответствующую квалификацию, и прошедшие:

- предварительный медицинский осмотр;
- вводный инструктаж охране труда;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- правила оказания первой помощи пострадавшим;
- инструктаж по электробезопасности;
- первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приемам труда;
- стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

1.7. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов инструктажей по охране труда (вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой) работников отдельных отраслей и организаций регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда.

1.8. Столяр ПАБСИ КНЦ РАН, совмещающий различные виды работ, проходит обучение и инструктажи по всем совмещаемым видам работ (профессиям). При выполнении работ, отнесенных к категории повышенной опасности, проводится целевой инструктаж с выдачей наряда-допуска.

1.9. Столяр, работающий с электрооборудованием – должен пройти обучение по электробезопасности и иметь соответствующую группу допуска.

1.10. При выполнении столярных работ, в ПАБСИ КНЦ РАН источниками профессионального риска, повреждения здоровья столяра ПАБСИ КНЦ РАН – может быть воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:

- физические, и нервно-психические перегрузки;
- недостаточной освещенности рабочей рабочего места;
- повышенного уровня шума или вибрации на рабочем месте;
- повышенной запыленности или загазованности воздуха;
- повышенной подвижности воздуха рабочего места;
- повышенной или пониженной влажности на рабочем месте;
- повышенной или пониженной температуры воздуха на рабочем месте;
- подвижные части различного оборудования, в том числе: движущиеся машины и механизмы, их рабочие органы, вращающиеся и движущиеся части станков, механизмов, оборудования, грузоподъемные механизмы и приспособления;
- движущиеся транспортные средства, грузоподъемные машины, перемещаемые материалы;
- транспортируемые, поднимаемые и опускаемые грузы;
- работающий ручной моторный и электроинструмент, столярный, плотницкий, слесарный инструмент;
- заусеницы, острые края, шероховатости различных материалов, инструмента или оборудования;
- повышенного значения напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, поражение электрическим током, а также появление электрического напряжения на корпусах и рычагах управления электрооборудования;
- применение открытого огня или курение;
- воздействие пожара или взрыва;
- иные факторы, отрицательно влияющие на здоровье работников.

1.11. В целях снижения уровня воздействия неблагоприятных факторов на организм, столяр должен постоянно использовать средства индивидуальной и групповой защиты, выполнять предписанные медико-санитарные процедуры, соблюдать правила гигиены и установленный режим труда и отдыха.

1.12. Столяр ПАБСИ КНЦ РАН обязан проходить:

- предварительный и периодический медицинский осмотр;

- первичный инструктаж на рабочем месте;
- обучение безопасным методам и приемам труда и выполнения работ;
- стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда;
- повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже чем раз в полгода, а также в иных случаях регламентируемых требованиями и нормами законодательства в области охраны труда;

- внеплановый инструктаж;
- целевой инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- инструктаж по электробезопасности на рабочем месте;
- правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.13. Столяр ПАБСИ КНЦ РАН должен знать:

- свою должностную инструкцию, должностные обязанности;
- инструкции по охране труда;
- инструкции по электробезопасности, инструкции по эксплуатации электрического инструмента;

- правила пожарной безопасности;
- правила оказания первой помощи;
- правила производственной санитарии;
- правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, установленный графиком работы;

- иные локальные акты ПАБСИ КНЦ РАН.

- устройство, техническую характеристику станков, оборудования и ручного столярного инструмента;

- назначение и правила пользования механизированного инструмента и приспособлений;

- последовательность выполнения технологического процесса;
- назначение, устройство и принцип работы ограждений, предохранительных и тормозных устройств, блокировок и электрозащиты оборудования, сигнализации и т.д.;
- порядок применения средств малой механизации и грузоподъемных средств.

1.14. Применение оборудования и специальных средств, при осуществлении работ – столяру ПАБСИ КНЦ РАН следует руководствоваться требованиями технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя.

1.15. При осуществлении столярных работ – столяр ПАБСИ КНЦ РАН должен пользоваться спецодеждой, спецобувью, и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

1.15.1. Применять средства индивидуальной защиты необходимо в соответствии с инструкциями к ним, утвержденными в установленном порядке.

1.16. Для обеспечения пожарной безопасности столяр ПАБСИ КНЦ РАН обязан:

- не курить, не зажигать спички, не применять открытый огонь в пожароопасных помещениях и вблизи пожароопасного оборудования и материалов;

- регулярно убирать рабочее место и очищать оборудование от пыли, отходов производства;

- использованные обтирочные материалы и промасленную ветошь убирать в металлические ящики с плотно закрывающимися крышками;

- не сушить одежду и обувь на нагревательных приборах;

- обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения;

не использовать для обогрева открытый огонь, неисправные обогревательные приборы.

1.16.1. При обнаружении загорания или пожара – столяр должен немедленно сообщить об этом администрации и в пожарную охрану, а также приступить к тушению

очага пожара (возгорания) с помощью первичных средств пожаротушения с соблюдением мер безопасности, как для себя, так и для других лиц.

1.17. Столяр ПАБСИ КНЦ РАН должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим, а также первую помощь себе.

1.17.1. При несчастном случае необходимо: отключить и обесточить электрооборудование, оказать помощь пострадавшему (при необходимости принять меры к его доставке в медицинское учреждение), сообщить о случившемся руководителю Кировско-Апатитского хозяйственного отдела (далее КАХО), администрации ПАБСИ КНЦ РАН, и сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не создает опасности для окружающих.

1.18. Для предупреждения возможных заболеваний столяру ПАБСИ КНЦ РАН необходимо – правильно применять средства индивидуальной защиты, рабочее место, одежду содержать в чистоте, одеваться и обуваться в соответствии с сезоном.

1.18.1. Столяр должен знать и соблюдать правила личной гигиены:

- принимать пищу в специально отведенных помещениях (не на рабочем месте);
- перед приемом пищи вымыть руки с теплой водой и мылом;
- не хранить одежду на рабочем месте;
- на работах с вредными условиями труда и загрязнением кожного покрова после окончания работы использовать душ и специальные моющие средства;
- систематически использовать по назначению санитарно-бытовые помещения.

1.18.2. Для питья предпочтительно применять бутилированную воду.

1.18.3. Отдыхать и курить разрешается в специально отведённых местах.

1.19. Столяр ПАБСИ КНЦ РАН обязан известить руководителя КАХО о любом происшествии, аварии, о каждой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников учреждения, о каждом несчастном случае, произошедшем на рабочем месте, а также об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

В случаях, если в процессе выполнения работы, у столяра возникают какие-нибудь вопросы, связанных с её безопасным выполнением, то работнику необходимо сразу же остановить проведение всех работ. Работы, в этом случае, можно будет продолжить – только после решения всех вопросов.

1.19.1. При обнаружении опасности угрожающей людям, сооружениям и имуществу учреждения – столяр обязан в пределах своих полномочий и возможностей принять меры для устранения опасности, и действовать согласно инструкциям: по эксплуатации, по охране труда, по пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности и правилам оказания первой помощи, или руководствоваться указаниями лица, которому непосредственно подчиняется, в иных случаях – руководству ПАБСИ КНЦ РАН в лице директора ПАБСИ КНЦ РАН, его заместителей, руководителей структурных подразделений, специалиста по охране труда, ответственного лица отвечающего за пожарную безопасность.

1.19.2. Дальнейшее выполнение работ можно продолжать только после того, как будут устранены все возможные причины, вызвавшие:

- появление опасности, угрожающей людям;
- целостности зданий, сооружений и оборудования;
- риска возникновения аварии, пожара и чрезвычайной ситуации в целом.

1.19.3. При неисправности станка, оборудования или инструмента столяру необходимо прекратить ведение работ, и сообщить об этом руководителю КАХО.

1.20. Столяр ПАБСИ КНЦ РАН должен выполнять требования охраны труда, изложенные в настоящей инструкции.

1.20.1. При невыполнении требований правил и норм охраны труда работник может быть привлечён к дисциплинарной, административной или уголовной

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.21. Контроль над выполнением настоящей Инструкции возлагается на руководителя КАХО, директора ПАБСИ КНЦ РАН в целом.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПАБСИ КНЦ РАН.

2.1. Перед началом выполнения работ по осуществлению своей трудовой деятельности столяру ПАБСИ КНЦ РАН необходимо явиться в учреждение.

2.2. По прибытии на своё рабочее место, до начала работ столяр ПАБСИ КНЦ РАН обязан:

- получить задание на выполнение работ у руководителя КАХО;
- проверить наличие и исправность требующихся для работы: оборудования, предохранительных устройств, защитных средств, инструмента, механизмов и приспособлений и т.д.;
- подготовить и надеть необходимые средства индивидуальной защиты (спецодежду, спецобувь) и приготовить иные средства индивидуальной защиты для их использования;

2.3. Перед началом работ столяр ПАБСИ КНЦ РАН должен проверить (осмотреть) рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности, и если необходимо – привести его в порядок: убрать посторонние предметы, освободить подходы к нему, очистить их от мусора и остатков материалов; устранить наличие на полу влаги, масла.

2.4. Рабочее место, в зависимости от вида работ должно оборудоваться верстаками, стеллажами, столами, шкафами, тумбочками т.д., для удобного и безопасного выполнения работ, хранения инструмента, приспособлений и деталей.

2.5. Столяр ПАБСИ КНЦ РАН должен подготовить необходимые для выполнения работ: инструмент, оборудование и технологическую оснастку. При осмотре инструмента, приспособлений необходимо проверить их исправность и соответствие требованиям безопасности, а в случае обнаружения неисправности требуется поставить в известность руководителя КАХО.

2.5.1. Во время осмотра инструмента, оборудования и др., столяру ПАБСИ КНЦ РАН необходимо следить за отсутствием:

- сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд;
- трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков, киянок и кувалд;
- трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в дереве и других материалов;
- сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей;
- забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков;
- искривления отверток, выколотов, зубил, губок гаечных ключей;
- забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит.

2.5.2. Для доставки инструментов к месту работы необходимо использовать специальную сумку или инструментальный ящик, при переноске или перевозке инструмента острые части его необходимо защитить. Запрещается класть инструменты в карманы спецодежды.

2.5.3. При транспортировке инструмента и приспособлений их травмоопасные (острые, режущие) части и детали должны изолироваться в целях обеспечения безопасности работников.

2.5.4. Инструмент и приспособления на рабочем месте должны располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность их скатывания и падения.

2.5.5. Размещать инструмент и приспособления на перилах ограждений, неогражденных краях площадок лесов и подмостей, иных площадок, на которых выполняются работы на высоте, а также у открытых люков, колодцев запрещается.

2.7. Столяру ПАБСИ КНЦ РАН, перед началом работ с использованием лестницы необходимо убедиться в ее устойчивости. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам, должны иметь специальные крюки-захваты, предотвращающие падение лестницы от напора ветра или случайных толчков.

2.8. Перед началом работ столяру ПАБСИ КНЦ РАН следует проверить наличие аптечки, комплектность и содержимое самой аптечки для оказания первой помощи при несчастных случаях, а также проверить наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения, и, если они отсутствуют или неисправны – работы не начинать, а сообщить об этом руководителю КАХО, ответственному за ведение работ.

2.9. Столяр ПАБСИ КНЦ РАН не должен приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

- при неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих, указанных в инструкциях заводов-изготовителей оборудования или станков, при которых не допускается их применение;
- при наличии помех на рабочем месте (оголенных токоведущих проводов, загроможденности или подходов к ним и т.д.);
- при недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;
- при отсутствии ограждений рабочих мест, расположенных на высоте 1,3 м и более, и оборудованных систем доступа к ним;
- при наличии пожаровзрывоопасных условий.

2.10. Обнаруженные неисправности и нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности это сделать – столяр обязан сообщить руководителю КАХО. К работе в данном случае не приступать до их устранения.

2.11. Столяр ПАБСИ КНЦ РАН, находящийся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, **ЗАПРЕЩЕНО** приступать к работе, так как это может привести к травме, несчастному случаю, или смерти.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.

3.1. При выполнении своих служебных обязанностей столяр ПАБСИ КНЦ РАН должен выполнять только ту работу, которая входит в его должностные обязанности работника, или поручена ему отдельно руководителем КАХО.

3.2. При выполнении работ столяр ПАБСИ КНЦ РАН обязан:

- выполнять только ту работу, которая ему поручена, согласно его должности и квалификации, к выполнению которой он допущен руководителем работ, и имеет профессиональную подготовку, обучен и проинструктирован по безопасности труда;
- работать в спецодежде и спецобуви, выданной в соответствии с типовыми отраслевыми нормами и коллективным договором;
- работать на хорошо освещенном месте, площадке или участке, при недостаточном освещении работнику необходимо использовать переносное мобильное освещение.

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка;

- знать месторасположение главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;

- знать местоположение средств оказания первой помощи, первичных средств пожаротушения – уметь пользоваться и применять их.

3.3. При выполнении работ необходимо содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его материалами, заготовками, деталями и посторонними предметами, своевременно убирать отходы в отведенное для них место, инструменты располагать в удобном для работы месте, исключающем получения травм и увечий.

3.4. Столяр должен работать исправным инструментом и приспособлениями, правильно их применять, а также использовать инструмент по назначению.

3.4.1. При работе с инструментами необходимо руководствоваться Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденными Приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н.

3.4.2. В ходе выполнения работ столяр должен периодически осматривать ручной инструмент и приспособления и в случае обнаружения неисправности немедленно оповещать руководителя КАХО.

3.4.3. Во время работ с ручным инструментом и приспособлениями столяр должен следить за исправным состоянием ручного инструмента и приспособлений по аналогии, как и перед началом работ (см. п. 2.5.1.).

3.5. При работе с электроинструментом столяру ПАБСИ КНЦ РАН необходимо руководствоваться правилами и инструкциями по эксплуатации данного электроинструмента.

3.5.1. На время перерыва в работе столяру запрещается оставлять на рабочем месте электроинструмент, включенным в электросеть (находящийся под напряжением), его необходимо отключать.

3.5.2. При работе с электроинструментом столяру запрещается:

- подключать электроинструмент напряжением до 50 В к электрической сети общего пользования через автотрансформатор, резистор или потенциометр;

- натягивать кабель электроинструмента, ставить на него груз, допускать пересечение его с тросами, кабелями электросварки и рукавами газосварки;

- работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконников, ящиков, стульев), на приставных лестницах;

- удалять стружку или опилки руками (стружку или опилки следует удалять после полной остановки электроинструмента специальными крючками или щетками);

- обрабатывать электроинструментом обледеневшие и мокрые детали;

- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать;

- самостоятельно разбирать и ремонтировать электроинструмент (устранять неисправности), кабель и штепсельные соединения и т.д. Такую работу могут проводить только работники (электромонтёры), имеющие соответствующую квалификацию.

3.6. При выполнении работ столяр обязан выполнять требования инструкций: должностной, по охране труда, по пожарной безопасности и электробезопасности.

3.7. В ходе выполнения работ столяру ПАБСИ КНЦ РАН запрещается:

- загромождать подход к месту ведения работ предметами и материалами, затрудняющими передвижения людей, машин и механизмов;

- работать без защитных средств в условиях, которые могут принести вред здоровью, и может стать причиной несчастного случая;

- работать у неогражденных или незакрытых люков, проемов, колодцев;

- снимать ограждения и крышки люков, проемов, колодцев без разрешения производителя работ, даже если они мешают работе. Если ограждения или крышки были сняты во время работы, то по окончании работы их необходимо поставить на место;

- включать механизмы, оборудование, не убедившись в исправном его состоянии; наличие защитных экранов, ограждений вращающихся – частей, зубчатых, цепных и других передач; заземляющих элементов приборов безопасности (блокировки, концевые и аварийные выключатели).

3.8. Столяру ПАБСИ КНЦ РАН нельзя допускать к выполнению своей работы посторонних лиц.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. Аварийными ситуациями являются:

- возгорание, пожар;
- обрушение конструкций зданий и сооружений;
- затопление, потоп;
- отключение электроэнергии;
- нарушение технологического процесса, вызванное неисправностью оборудования или неправильными действиями работника.

4.2. При возникновении аварийных ситуаций таких как – авария, пожар, обрушение зданий и сооружений и т.п. на территории учреждения, столяр должен немедленно сообщить о происшествии руководителю Кировско-Апатитского хозяйственного отдела, и действовать в соответствии с его указаниями, или указаниями должностных лиц ПАБСИ КНЦ РАН. При угрозе жизни работнику необходимо сразу покинуть опасную зону.

4.3. При наличии опасности: авария, пожар, обрушение зданий, сооружений, а также аварийной работе оборудования, угрожающей другим работникам, или посетителям территории учреждения, столяр ПАБСИ КНЦ РАН обязан произвести оповещение, предупредить людей, которым угрожает опасность, а также оказать посильную помощь в их эвакуации из опасной зоны.

4.4. При обнаружении пожара, или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:

- отключить и обесточить электрическое оборудование;
- немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01, 112;
- сообщить о возникновении пожара руководителю КАХО, руководству ПАБСИ КНЦ РАН;

- до прибытия пожарной охраны принять меры для эвакуации людей, имущества.
- приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения с соблюдением мер безопасности, как для себя, так и для других лиц.

4.4.1. В случае участия работника в ликвидации пожара, если ситуация с пожаром или с задымлением будет становиться критичной, а также будет угрожать собственной жизни, то работнику следует незамедлительно покинуть опасную зону.

4.4.2. Тушить пожары около включённых электроприборов находящиеся под напряжением, в самих электроприборах (электроустановках), а также в местах, где проложен электрический кабель, электропровода и т.п., при помощи воды или пенного огнетушителя – ЗАПРЕЩЕНО, так как это сопряжено опасностью поражения электрическим током. Необходимо всегда помнить, что в любом случае – электроустройства, электрическое оборудование, а также любые электрические сети должны быть сначала обесточены, и лишь после полного отключения можно приступать к тушению возгорания.

4.5. Столярные работы, проводимые вне помещений (на улице) – также должны быть прекращены при возникновении дождя или снегопада. Такие виды работ могут быть

возобновлены только после прекращения дождя или снегопада или устройства навеса над местом работы столяра.

4.6. Если во время работы обнаружится неисправность электроинструмента, или столяр ПАБСИ КНЦ РАН почувствует действие электрического тока, перегрев частей и деталей электроинструмента, или запах тлеющей изоляции электропроводки, то работа должна быть немедленно прекращена. Об этом нужно сообщить руководителю КАХО, а электроинструмент должен быть сдан для проверки и ремонта. Возобновить работу можно только после устранения всех неисправностей.

4.7. Если при аварийной ситуации произошёл несчастный случай, отравление или острое (внезапное) заболевание – есть пострадавший или их несколько, то столяру необходимо оказать первую помощь пострадавшему (им), вызвать скорую медицинскую помощь, а также сообщить о несчастном случае руководителю КАХО, или руководству ПАБСИ КНЦ РАН.

4.7.1. При несчастном случае необходимо сохранить обстановку на месте происшествия без изменений до прибытия комиссии по расследованию несчастного случая, если это не угрожает здоровью окружающих, разрушению зданий и сооружений и т.п. и не ведёт к поломке оборудования, приборов и др.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1. По окончании работы столяр ПАБСИ КНЦ РАН обязан:

- отключить электрическое оборудование и инструмент;
- привести в порядок рабочее место: собрать весь инструмент, приборы и приспособления, а также убрать их на постоянные места хранения;
- произвести уборку оборудования, материалов и т.д.
- произвести уборку своего рабочего места, участков проведения работ, и т.д. от технологического мусора;
- убедиться в отсутствии очагов возгорания, при их наличии - залить водой.

5.2. Снять специальную одежду, обувь, убрать их в предназначенные для хранения места; вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ.

5.3. Обо всех замечаниях, выявленных в работе оборудования, инструмента, приспособлений сообщить руководителю КАХО, или руководству ПАБСИ КНЦ РАН.

5.4. Загрязнённую и неисправную спецодежду необходимо постирать и отремонтировать.

5.5. После окончания работы, перемещаясь по установленным маршрутам, с соблюдением мер безопасности – покинуть территорию ПАБСИ КНЦ РАН.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Настоящая Инструкция вступает в силу со дня ее утверждения директором ПАБСИ КНЦ РАН.

6.2. Изменения и дополнения в настоящую Инструкцию вносятся путем оформления отдельного документа (дополнения), который утверждается директором ПАБСИ КНЦ РАН и является неотъемлемой частью настоящей Инструкции.

6.3. Настоящая Инструкция, все изменения и дополнения вводятся приказом директора ПАБСИ КНЦ РАН.

6.4. Настоящая Инструкция прекращает свое действие в связи с принятием нового локального акта – со дня его утверждения или отменой данной Инструкции – со дня издания приказа директора ПАБСИ КНЦ РАН об его отмене.

Инструкцию разработал:
Специалист по охране труда
И.В. Исаев

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листа,

в двух экземплярах

Специалист по охране труда
ПАБСИ КНЦ РАН

И.В. ИСАЕВ

